



INSTRUKCJA OBSŁUGI HELM OCHRONNY MODEL: HT5K193, HT5K194, HT5K195, HT5K196, HT5K200

Kask został zaprojektowany i wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie Środków Ochrony Indywidualnej oraz uchwały Komisji Wykonawczej Rady 89/686/EWG, oraz spełnia wymagania norm: EN 397:2012+A1:2012; EN 50365:2002

KLASY OCHRONY I OGRANICZENIA UŻYTKOWNIA

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, kask powinien być idealnie dopasowany do wielkości głowy użytkownika lub mieć odpowiednią system regulacji umożliwiający dopasowanie. Kask został zaprojektowany w taki sposób, aby pochłaniać energię uderzenia poprzez zmniejszenie lub uszkodzenie szkieletu i nagłowia. Nawet w przypadku, gdy uszkodzenia nie jest widoczne, jeśli nastąpiło silne uderzenie, należy wymienić kask na nowy. Kasku ochronnego należy używać do ochrony przed uderzeniami takimi przedmiotami, jak kamienie, cegły i inne o podobnym ciężarze, a także podczas prac w kanałach i na budowach. Zaleca się używanie kasku ochronnego również podczas prac, w których istnieje ryzyko wyładowań elektrycznych o napięciu do 1000 V prądu zmiennego. Temperatura otoczenia, w którym kask jest użytkowany, powinna mieścić się w przedziale od -10°C do +50°C.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWNIA KASKU

Kask należy umieścić na głowie w taki sposób, aby nagłowie atczało czaszkę i aby opaska przeciwopat- band znajdowała się na czole. W celu zapewnienia skutecznej ochrony należy umocować kask stabilnie na głowie użytkownika, posługując się regulowaną taśmą znajdującą się na karku. Regulacja wysokości ma trzy pozycje. Pod żadnym pozorem nie należy przymocowywać do kasku akcesoriów innych niż zalecane przez producenta.

SPRAWDZENIE STANU KASKU

Przed użyciem kasku należy sprawdzić, czy zaczepy nagłowia są dobrze przytwierdzone i czy taśmy amon- tyzujące są w dobrym stanie.

PRZECHOWYWANIE

Zaleca się przechowywanie kasku w oryginalnym opakowaniu producenta, a w razie braku opakowania – w torbie. Kask należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i promieniowania słonecznego.

DEZYNFEKCJA I CZYSZCZENIE

Zarówno helm, jak i nagłowie należy czyścić szmatką zwilżoną 25-procentowym roztworem alkoholu.

TRWAŁOŚĆ UŻYTKOWA

Teoretyczna trwałość użytkowa sprzętu wynosi 5 lat od momentu jego pierwszego zastosowania, pod warunkiem przestrzegania warunków jego przechowywania. Rzeczywista trwałość użytkowa sprzętu zależy od intensywności, częstotliwości i środowiska jego stosowania oraz od kompetencji użytkownika, konserwacji, przechowywania itp. Zaleca się, aby sprzęt był stosowany tylko przez jednego użytkownika, tak aby znał on historię jego stosowania. Kask, który uległ uderzeniu, lub w którym stwierdzono wady lub pęknięcia, należy natychmiast wymienić na nowy.

ZNAKI BEZPIECZYSTWA

Znak certyfikacji: CE
Jednostka certyfikacji: ALIENOR CERTIFICATION
ZA du Sanitat - 21 Rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France
No.: 2754

Rozmiar: 53-64 cm
Materiał: ABS
Izolacja do 1000 V AC [EN 50365:2003]

Dostęp do deklaracji zgodności UE można uzyskać na stronie internetowej:
<http://www.hoegert.com/pl/>



INSTRUCTIONS FOR THE USE OF THE HELMET MODELS: HT5K193, HT5K194, HT5K195, HT5K196, HT5K200

This helmet has been designed and manufactured in accordance with the requirements of Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament, and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment, and repealing Council Directive 89/686/EEC, and satisfies the requirements of the following standards: EN 397:2012+A1:2012 and EN 50365:2002.

PROTECTION CLASS AND RESTRICTIONS ON USE

To ensure adequate protection, the helmet should be perfectly matched to the size of the user's head, or have a suitable adjustment system for good fitting. The helmet is designed to absorb impact energy through destruction or damage to the shell and its handle. The helmet is case be replaced with a new one in the case of a strong impact, even if no damage is visible. Use your helmet to be protected against impacts from objects such as stones, bricks, and other objects of similar weight, and while working inside ducts and on construction sites. The use of a safety helmet is also recommended during tasks involving the risk of electrical discharges of up to 1000 V AC. The ambient temperature in which the helmet may be used should range from -10°C to +50°C.

INSTRUCTIONS FOR PROPER HELMET USE

The helmet should be placed on the head in such a way that the harness encases the skull, and the sweat band rests on the forehead. For effective protection, the helmet should be fixed securely on the wearers head using the adjustable nape strap. The height adjustment has three positions. Under no circumstance should accessories other than those recommended by the manufacturer be attached to the helmet.

CHECK THE HELMET'S CONDITION

Before use, make sure that the harness's fixing points are securely fastened and that the cushioning straps are in good condition.

STORAGE

It is recommended that the helmet be stored in the manufacturer's original packaging, or, if no packaging is available, in a bag. The helmet should be stored in a dry place, away from sources of heat and sunlight.

DISINFECTION AND CLEANING

Both the helmet and the suspension system should be cleaned with a cloth dampened with a 25% al- cohol solution.

SERVICE LIFE

The theoretical service life of the equipment is 5 years from the time of its first use, provided that the storage conditions are observed. The actual service life of the equipment depends on the intensity, frequency, and environment of use, and on the competence of the user, its maintenance, storage, etc. It is recommended that the equipment be used by only one user, so that they know the history of its use. A helmet which has been impacted, or one showing defects or cracks, must be immediately replaced with a new one.

SAFETY SIGNS

Certification mark: CE
Certification body: ALIENOR CERTIFICATION
ZA du Sanitat - 21 Rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France
No.: 2754

Sizes: 53-64 cm
Material: ABS
Insulation up to 1000 V AC [EN 50365:2003]

Access to declarations EU compliance can be obtained on the website:
<http://www.hoegert.com/pl/>



ANWEISUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH DES HELMS MODELL: HT5K193, HT5K194, HT5K195, HT5K196, HT5K200

Dieser Helm wurde gemäß den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parla- mentes und des Rates vom 9. März 2016 über persönliche Schutzausrüstung sowie der Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG und erfüllt die Anforderungen die Anforderun- gen der folgenden Normen: EN 397:2012+A1:2012 und EN 50365:2002.

SCHUTZKLASSE UND GEBRAUCHSBECHRÄNKUNGEN

Um ein angemessenes Schutz zu gewährleisten, sollte der Helm perfekt auf die Größe des Kopfes des Benutzers abgestimmt sein oder über ein geeignetes Einstellsystem für eine gute Passform verfügen. Der Helm absorbiert Aufprallenergie durch Zerstörung oder Beschädigung der Schale und ihres Gurt- zeugs. Bei einem starken Aufprall muss der Helm durch einen neuen ersetzt werden, auch wenn keine Schäden sichtbar sind. Verwenden Sie Ihren Helm, um vor Stößen von Gegenständen wie Steinen, Ziegeln und anderen Gegenständen mit ähnlichem Gewicht sowie bei Arbeiten in Kanälen und auf Baustellen geschützt zu sein. Die Verwendung eines Schutzhelms wird auch bei Arbeiten empfohlen, bei denen die Gefahr elektrischer Entladungen von bis zu 1000 V AC besteht. Die Umgebungstemperatur, bei der der Helm verwendet werden darf, sollte zwischen -10 ° C und +50 ° C liegen.

ANWEISUNGEN FÜR DEN RICHTIGEN GEBRAUCH DES HELMS

Der Helm sollte so auf den Kopf gelegt werden, dass der Gurt den Schädel umhüllt und das Schweißband auf der Stirn ruht. Für einen wirksamen Schutz sollte der Helm mit dem verstellbaren Nackenriemen sicher am Kopf des Trägers befestigt werden. Die Höhenverstellung hat drei Positionen. Unter keinen Umständen darf anderes als das vom Hersteller empfohlene Zubehör am Helm angebracht werden.

PRÜFEN SIE DEN ZUSTAND DES HELMS

Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die Befestigungspunkte des Gurtes sicher befestigt sind und dass die Polsterbänder in gutem Zustand sind.

AUFBEWERUNG

Es wird empfohlen, den Helm in der Originalverpackung des Herstellers oder, falls keine Verpackung ver- fügbar ist, in einer Tasche aufzubewahren. Der Helm sollte an einem trockenen Ort aufbewahrt werden, fern von Wärme- und Sonnenlichtquellen.

DESINFEKTION UND REINIGUNG

Sowohl der Helm als auch das Aufhängungssystem sollten mit einem mit 25% iger Alkohollösung an- gefeuchteten Tuch gereinigt werden.

SERVICE LEBEN

Die theoretische Lebensdauer des Geräts beträgt 5 Jahre ab dem Zeitpunkt seiner ersten Verwendung, sofern die Lagerbedingungen eingehalten werden. Die tatsächliche Lebensdauer des Geräts hängt von der Intensität, Häufigkeit und Umgebung des Gebrauchs sowie von der Kompetenz des Benutzers, seiner Wartung, Lagerung usw. ab. Es wird empfohlen, das Gerät nur von einem Benutzer zu verwenden, damit dieser es verwendet kennen die Geschichte. Ein Helm, der getroffen wurde oder Defekte oder Risse aufweist, muss sofort durch einen neuen ersetzt werden.

SICHERHEITSZEICHEN

Zertifizierungszeichen: CE
Zertifizierungsstelle: ALIENOR CERTIFICATION
ZA du Sanitat - 21 Rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France
No.: 2754

Größen: 53-64 cm
Material: ABS
Isolierung bis zu 1000 V AC [EN 50365:2003]

Die EU-Konformitätserklärung ist abrufbar unter:
<http://www.hoegert.com/pl/>



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ШЛЕМА МОДЕЛИ: HT5K193, HT5K194, HT5K195, HT5K196, HT5K200

Этот шлем был разработан и изготовлен в соответствии с требованиями Регламента (ЕС) 2016/425 Европейского парламента и Совета от 9 марта 2016 года о средствах индивидуальной защиты, от- меняющего Директиву Совета 89/686/ЕЕС, и удовлетворяет требованиям следующих стандартов: EN 397:2012+A1:2012 и EN 50365:2002.

КЛАСС ЗАЩИТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Чтоб забезпечит належний захист, шолом повинен ідеально відповісти розміру голови користувача або мати відповідну систему регулювання, яка дозволяє його регулювати. Шолом розроблений таким чином, щоб поглинати енергію удару, руйнуючи або пошкоджуючи форму та головний убір. Наявність пошкодження не видно, при сильному ударі замінити шолом на новий. Для захисту від ударів такими предметами, як каміння, цегла та інші предмети подібної ваги, а також під час роботи в каналізації та на будівельних майданчиках слід використовувати каску. Рекомендовано використовувати захисний шолом також під час роботи, де сууси ризик виникнення електричних розрядів напругою до 1000 В змінного струму. Температура навколишнього середовища, в якій використовується шолом, має бути від -10°C до +50°C.

ПОРАДИ ЩОДО ПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ШОЛОМА

Шолом необхідно надіти на голову таким чином, щоб головний убір обертався навколо черепа, а пов'язка для пота лежала на лбу. Для ефективної захисту шолом повинен бути надійно закріплен на голові чело- віка з допомогою регульованого шийного ремешка. Регулювання висоти має три положення. За жодних обставин не можна прикріплювати до шолома аксесуари, окрім рекомендованих виробником.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ІСПОЛЬЗОВАНИЮ ШЛЕМА

Шлем следует надевать на голову таким образом, чтобы привязь охватывала череп, а повязка для пота лежала на лбу. Для эффективной защиты шлем должен быть надежно закреплён на голове чело- века с помощью регулируемого ремешка на затылке. Регулировка высоты имеет три положения. Ни в коем случае нельзя прикреплять к шлему аксессуары, кроме рекомендованных производителем.

ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ ШЛЕМА

Перед использованием убедитесь, что точки крепления ремня надежно закреплены, а амортизирую- щие ремни находятся в хорошем состоянии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Рекомендуется хранить шлем в оригинальной упаковке производителя или, если упаковка отсутст- вует, в сумке. Шолом слід зберігати в сухому місці, подаль від джерел тепла та сонячного випромінювання.

ДЕЗИНФЕКЦІЯ ТА ОЧИЩЕННЯ

Шолом, і головний убір слід чистити ганчіркою, змоченою 25% розчином спирту.

ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Теоретичний термін служби обладнання становить 5 років з моменту його першого використання за умов дотримання умов зберігання. Фактичний термін служби обладнання залежить від інтенсивності, частоти та середовища його використання, а також від компетенції користувача, обслуговування, зберігання тощо. Рекомендовано, щоб обладнання використовувалося лише одним користувачем, щоб він знав історію його використання. Шолом, який отримав удар або має дефекти чи тріщини, необхідно негайно замінити.

ЗНАКИ БЕЗПЕКИ

Знак сертифікації: CE
Орган по сертифікації: ALIENOR CERTIFICATION
ZA du Sanitat - 21 Rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France
No.: 2754

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТІ

Знак сертифікації: CE
Орган по сертифікації: ALIENOR CERTIFICATION
ZA du Sanitat - 21 Rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France
No.: 2754

Размеры: 53-64 см
Материал: ABS
Изоляция до 1000 В AC [EN 50365:2003]

Доступ до декларації можна отримати відповідно UE на сайті:
<http://www.hoegert.com/pl/>

С Декларацией соответствия UE можно ознакомиться по адресу:
<http://www.hoegert.com/pl/>



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА ШОЛОМ ЗАХИСНИЙ МОДЕЛЬ: HT5K193, HT5K194, HT5K195, HT5K196, HT5K200

Шолом розроблено та виготовлено відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2016/425 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2016 року щодо засобів індивідуального захисту та скасування Директиви Ради 89/686/ЄЕС, а також відповідає вимогам наступні стандарти: EN 397:2012+A1:2012; EN 50365:2002

КЛАСИ ЗАХИСТУ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ

Щоб забезпечити належний захист, шолом повинен ідеально відповісти розміру голови користувача або мати відповідну систему регулювання, яка дозволяє його регулювати. Шолом розроблений таким чином, щоб поглинати енергію удару, руйнуючи або пошкоджуючи форму та головний убір. Наявність пошкодження не видно, при сильному ударі замінити шолом на новий. Для захисту від ударів такими предметами, як каміння, цегла та інші предмети подібної ваги, а також під час роботи в каналізації та на будівельних майданчиках слід використовувати каску. Рекомендовано використовувати захисний шолом також під час роботи, де сууси ризик виникнення електричних розрядів напругою до 1000 В змінного струму. Температура навколишнього середовища, в якій використовується шолом, має бути від -10°C до +50°C.

ПОРАДИ ЩОДО ПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ШОЛОМА

Шолом необхідно надіти на голову таким чином, щоб головний убір обертався навколо черепа, а пов'язка для пота лежала на лбу. Для ефективної захисту шолом повинен бути надійно закріплен на голові чело- віка з допомогою регульованого шийного ремешка. Регулювання висоти має три положення. За жодних обставин не можна прикріплювати до шолома аксесуари, окрім рекомендованих виробником.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ІСПОЛЬЗОВАНИЮ ШЛЕМА

Шлем следует надевать на голову таким образом, чтобы привязь охватывала череп, а повязка для пота лежала на лбу. Для эффективной защиты шлем должен быть надежно закреплён на голове чело- века с помощью регулируемого ремешка на затылке. Регулировка высоты имеет три положения. Ни в коем случае нельзя прикреплять к шлему аксессуары, кроме рекомендованных производителем.

ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ ШЛЕМА

Перед использованием убедитесь, что точки крепления ремня надежно закреплены, а амортизирую- щие ремни находятся в хорошем состоянии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Рекомендуется хранить шлем в оригинальной упаковке производителя или, если упаковка отсутст- вует, в сумке. Шолом слід зберігати в сухому місці, подаль від джерел тепла та сонячного випромінювання.

ДЕЗИНФЕКЦІЯ ТА ОЧИЩЕННЯ

Шолом, і головний убір слід чистити ганчіркою, змоченою 25% розчином спирту.

ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Теоретичний термін служби обладнання становить 5 років з моменту його першого використання за умов дотримання умов зберігання. Фактичний термін служби обладнання залежить від інтенсивності, частоти та середовища його використання, а також від компетенції користувача, обслуговування, зберігання тощо. Рекомендовано, щоб обладнання використовувалося лише одним користувачем, щоб він знав історію його використання. Шолом, який отримав удар або має дефекти чи тріщини, необхідно негайно замінити.

ЗНАКИ БЕЗПЕКИ

Знак сертифікації: CE
Орган по сертифікації: ALIENOR CERTIFICATION
ZA du Sanitat - 21 Rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France
No.: 2754

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТІ

Знак сертифікації: CE
Орган по сертифікації: ALIENOR CERTIFICATION
ZA du Sanitat - 21 Rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France
No.: 2754

Размеры: 53-64 см
Материал: ABS
Изоляция до 1000 В AC [EN 50365:2003]

Доступ до декларації можна отримати відповідно UE на сайті:
<http://www.hoegert.com/pl/>

С Декларацией соответствия UE можно ознакомиться по адресу:
<http://www.hoegert.com/pl/>



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА ШОЛОМ ЗАХИСНИЙ МОДЕЛЬ: HT5K193, HT5K194, HT5K195, HT5K196, HT5K200

Шолом розроблено та виготовлено відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2016/425 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2016 року щодо засобів індивідуального захисту та скасування Директиви Ради 89/686/ЄЕС, а також відповідає вимогам наступні стандарти: EN 397:2012+A1:2012; EN 50365:2002

КЛАСИ ЗАХИСТУ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ

Щоб забезпечити належний захист, шолом повинен ідеально відповісти розміру голови користувача або мати відповідну систему регулювання, яка дозволяє його регулювати. Шолом розроблений таким чином, щоб поглинати енергію удару, руйнуючи або пошкоджуючи форму та головний убір. Наявність пошкодження не видно, при сильному ударі замінити шолом на новий. Для захисту від ударів такими предметами, як каміння, цегла та інші предмети подібної ваги, а також під час роботи в каналізації та на будівельних майданчиках слід використовувати каску. Рекомендовано використовувати захисний шолом також під час роботи, де сууси ризик виникнення електричних розрядів напругою до 1000 В змінного струму. Температура навколишнього середовища, в якій використовується шолом, має бути від -10°C до +50°C.

ПОРАДИ ЩОДО ПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ШОЛОМА

Шолом необхідно надіти на голову таким чином, щоб головний убір обертався навколо черепа, а пов'язка для пота лежала на лбу. Для ефективної захисту шолом повинен бути надійно закріплен на голові чело- віка з допомогою регульованого шийного ремешка. Регулювання висоти має три положення. За жодних обставин не можна прикріплювати до шолома аксесуари, окрім рекомендованих виробником.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ІСПОЛЬЗОВАНИЮ ШЛЕМА

Шлем следует надевать на голову таким образом, чтобы привязь охватывала череп, а повязка для пота лежала на лбу. Для эффективной защиты шлем должен быть надежно закреплён на голове чело- века с помощью регулируемого ремешка на затылке. Регулировка высоты имеет три положения. Ни в коем случае нельзя прикреплять к шлему аксессуары, кроме рекомендованных производителем.

ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ ШЛЕМА

Перед использованием убедитесь, что точки крепления ремня надежно закреплены, а амортизирую- щие ремни находятся в хорошем состоянии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Рекомендуется хранить шлем в оригинальной упаковке производителя или, если упаковка отсутст- вует, в сумке. Шолом слід зберігати в сухому місці, подаль від джерел тепла та сонячного випромінювання.

ДЕЗИНФЕКЦІЯ ТА ОЧИЩЕННЯ

Шолом, і головний убір слід чистити ганчіркою, змоченою 25% розчином спирту.

ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Теоретичний термін служби обладнання становить 5 років з моменту його першого використання за умов дотримання умов зберігання. Фактичний термін служби обладнання залежить від інтенсивності, частоти та середовища його використання, а також від компетенції користувача, обслуговування, зберігання тощо. Рекомендовано, щоб обладнання використовувалося лише одним користувачем, щоб він знав історію його використання. Шолом, який отримав удар або має дефекти чи тріщини, необхідно негайно замінити.

ЗНАКИ БЕЗПЕКИ

Знак сертифікації: CE
Орган по сертифікації: ALIENOR CERTIFICATION
ZA du Sanitat - 21 Rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France
No.: 2754

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТІ

Знак сертифікації: CE
Орган по сертифікації: ALIENOR CERTIFICATION
ZA du Sanitat - 21 Rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France
No.: 2754

Размеры: 53-64 см
Материал: ABS
Изоляция до 1000 В AC [EN 50365:2003]

Доступ до декларації можна отримати відповідно UE на сайті:
<http://www.hoegert.com/pl/>

С Декларацией соответствия UE можно ознакомиться по адресу:
<http://www.hoegert.com/pl/>



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА ШОЛОМ ЗАХИСНИЙ МОДЕЛЬ: HT5K193, HT5K194, HT5K195, HT5K196, HT5K200

Шолом розроблено та виготовлено відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2016/425 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2016 року щодо засобів індивідуального захисту та скасування Директиви Ради 89/686/ЄЕС, а також відповідає вимогам наступні стандарти: EN 397:2012+A1:2012; EN 50365:2002

КЛАСИ ЗАХИСТУ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ

Щоб забезпечити належний захист, шолом повинен ідеально відповісти розміру голови користувача або мати відповідну систему регулювання, яка дозволяє його регулювати. Шолом розроблений таким чином, щоб поглинати енергію удару, руйнуючи або пошкоджуючи форму та головний убір. Наявність пошкодження не видно, при сильному ударі замінити шолом на новий. Для захисту від ударів такими предметами, як каміння, цегла та інші предмети подібної ваги, а також під час роботи в каналізації та на будівельних майданчиках слід використовувати каску. Рекомендовано використовувати захисний шолом також під час роботи, де сууси ризик виникнення електричних розрядів напругою до 1000 В змінного струму. Температура навколишнього середовища, в якій використовується шолом, має бути від -10°C до +50°C.

ПОРАДИ ЩОДО ПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ШОЛОМА

Шолом необхідно надіти на голову таким чином, щоб головний убір обертався навколо черепа, а пов'язка для пота лежала на лбу. Для ефективної захисту шолом повинен бути надійно закріплен на голові чело- віка з допомогою регульованого шийного ремешка. Регулювання висоти має три положення. За жодних обставин не можна прикріплювати до шолома аксесуари, окрім рекомендованих виробником.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ІСПОЛЬЗОВАНИЮ ШЛЕМА

Шлем следует надевать на голову таким образом, чтобы привязь охватывала череп, а повязка для пота лежала на лбу. Для эффективной защиты шлем должен быть надежно закреплён на голове чело- века с помощью регулируемого ремешка на затылке. Регулировка высоты имеет три положения. Ни в коем случае нельзя прикреплять к шлему аксессуары, кроме рекомендованных производителем.

ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ ШЛЕМА

Перед использованием убедитесь, что точки крепления ремня надежно закреплены, а амортизирую- щие ремни находятся в хорошем состоянии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Рекомендуется хранить шлем в оригинальной упаковке производителя или, если упаковка отсутст- вует, в сумке. Шолом слід зберігати в сухому місці, подаль від джерел тепла та сонячного випромінювання.

ДЕЗИНФЕКЦІЯ ТА ОЧИЩЕННЯ

